

## RELATÓRIO MENSAL DAS PRINCIPAIS OBRAS

- **Concessionária:** NovaDutra
- **Rodovia:** BR-116/RJ/SP
- **Trecho:** Rio de Janeiro / São Paulo
- **Extensão:** 402,100 km

**Santa Isabel - SP**

**Agosto de 2017**

## Índice

1.	<i>Apresentação do Relatório</i> .....	2
2.	<i>Informações da Concessão</i> .....	4
2.1.	<i>Informações Contratuais</i> .....	5
2.2.	<i>Mapa de Situação</i> .....	6
3.	<i>Acompanhamento e Controle das Principais Obras</i> .....	7
3.1.	<i>Localização das principais obras</i> .....	8
4.	<i>Acompanhamento e Controle das Principais Obras</i> .....	9
4.1.	<i>Apresentação das principais Obras em execução no período</i> .....	10
5.	<i>Recursos Alocados</i> .....	12
6.	<i>Pessoal</i> .....	13
7.	<i>Termo de Encerramento</i> .....	14

## 1. Apresentação do Relatório


Este relatório tem como objetivo apresentar as principais obras (grande vulto) realizadas pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra – BR-116/SP/RJ no período de Agosto de 2017, em atendimento aos Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF, nº 056/2014/SUINF e nº 011/2015/SUINF.

## 2. Informações da Concessão

## 2.1. Informações Contratuais

<b>DADOS CONTRATUAIS</b>		 <b>CCR NovaDutra</b>
<b>Concessionária</b>	NOVADUTRA - Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A	
<b>Contrato nº</b>	PG-137/95-00	
<b>Escopo do contrato</b>	Recuperação, monitoração, melhoramento, manutenção, conservação, operação e a exploração da rodovia e respectivos acessos, mediante cobrança de pedágio.	
<b>Data da assinatura do contrato</b>	31/10/1995	
<b>Data de início da concessão</b>	1/3/1996	
<b>Início da cobrança de pedágio</b>	1/8/1996	
<b>Rodovia</b>	BR-116/SP/RJ	
<b>Trecho</b>	São Paulo – Rio de Janeiro	
<b>Extensão (km)</b>	402,1	
<b>Prazo</b>	25 anos	

## 2.2. Mapa de Situação



### 3. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

### 3.1. Localização das principais obras

#### LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS



Item PER	Descrição da Obra	Localização	Município		
			km Inicial	Cidade	Estado
1.2.3	Viaduto São José dos Campos Pista Sul	148,87	São José dos Campos	SP	
	Ponte sobre o rio Barranco Alto Pista Sul	116,14	Taubaté	SP	
	Ponte sobre o Ribeirão das Lajes Pista Sul	215,08	Paracambi	RJ	
	Ponte sobre o Rio Pavuna Pista Sul	166,32	Rio de Janeiro	RJ	

#### 4. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

#### 4.1. Apresentação das principais Obras em execução no período


##### 4.1.1. Viaduto São José doa Campos 148,870 Pista Sul - SP

###### Relatório Fotográfico



##### 4.1.2. Ponte sobre o rio Barranco Alto km 116+140 - Pista Sul (SP)

###### Relatório Fotográfico



#### 4.1.3. Ponte sobre o Ribeirão das Lajes km 215,08 Pista Sul - RJ

##### Relatório Fotográfico



#### 4.1.4. Ponte sobre o Rio Pavuna km 166,320 Pista Sul - RJ


##### Relatório Fotográfico



## 5. Recursos Alocados

Tipo de Veículo	Período:	TOTAL verificado nas Bases (incluindo reservas)	Quantidade verificada nas Bases Operacionais											Veículos Reserva
			BSO 1 km 230 SP	BSO 2 km 202 SP	BSO 3 km 156 SP	BSO 4 km 99 SP	BSO 5 km 52 SP	BSO 6 km 18 SP	BSO 7 km 311 RJ	BSO 8 km 258 RJ	BSO 9 km 227 RJ	BSO 10 km 206 RJ	BSO 11 km 166 RJ	
Tráfego (vatura de inspeção)	18	20	2 (T-01 e T-16)	1 (T-02)	3 (T-03, T-04 e T-51)	2 (T-06 e T-18)	2 (T-07 e T-50)	3 (T-09, T-14 e T-71)	1 (T-11)	-	2 (T-12 e T-13)	2 (T-15 e T-10)	2 (T-08 e T-14) <b>T-01 sinistrada, em manutenção.</b> <b>T-13 sinistrada, previsão 31/03/2016.</b>	
Guincho Leve	20	26	2 (GL-19 e GL-20)	2 (GL-17 e GL-18)	2 (GL-15 e GL-16)	3 (GL-12, GL-13 e GL-14)	1 (GL-11)	1 (GL-10)	1 (GL-09)	2 (GL-08 e GL-04)	1 (GL-06)	2 (GL-01 e GL-07)	3 (GL-02, GL-03 e GL-05)	6 (GL-21, GL-22, GL-23, GL-24, GL-25 e GL-27)
Guincho Super Pesado	9	13	1 (GP-01)	1 (GP-09)	1 (GP-02)	1 (GP-03)	-	1 (GP-04)	1 (GP-05)	1 (GP-6)	-	1 (GP-7)	1 (GP-08)	4 (GP-10, GP-11, GP-12 e GP-14).
Ambulância / Resgate	12	14	2 (R-1 e E-01)	1 (R-2)	1 (R-3)	1 (R-4)	1 (R-5)	1 (R-6)	1 (R-7)	1 (R-8)	1 (R-9)	1 (R-10)	1 (R-11)	2 (R-12 e R-13)
Balança Móvel	2	4	2 (Km 207,5 N e km 208 S)	-	-	-	-	-	2 (km 217N e 250N)			-	-	
VIR (veículo de intervenção rápida)	11	13	1 (VIR-1)	1 (VIR-2)	1 (VIR-3)	1 (VIR-4)	1 (VIR-5)	1 (VIR-6)	1 (VIR-7)	1 (VIR-8)	1 (VIR-9)	1 (VIR-10)	1 (VIR-11)	2 (VIR-12 e VIR-13)
Veículo de apreensão de animais	2	8**	-	1 (T-25) **	1 (T-26) **	2-(T-40) e (T-27)**	1 (T-28) **	-	1 (T-43)**	2- (T-41) e (T-46)**	-	2 (T-44 e T-45) **		-
Caminhão Munck	4	4	-	-	1 (T-30)	1 (T-31)	-	-	1 (T-33)	-	-	1 (T-32)	-	-
Caminhão pipa	4	4	-	-	1 (T-20)	1 T-21)	-	-	-	1 (T-23)	-	1 (T-22)	-	-
Caminhão Multiuso	2	2	-	-	-	1 (T-65)	-	-	1 (T-64)	-	-	-	-	-
Moto	2	2	-	-	-	-	1 (T-61)	-	-	-	1 (T-62)	-	-	-

## 6. Pessoal



Pessoal			
Operacional		Pedágio	
Ag. Atend. Monitoração	230	Ag. Atend. Arrecadação	447
Ag. Atend. Pesagem	104	Ag. Atend. Monitoração	37
Ag. Atend. Saúde	163	Ag. Serv. Administrativo	0
Ag. Atend. Orientação	14	Coord. Arrecadação	2
Ag. Serviços	225	Gestor Arrecadação	0
Aprendiz Serv. Administrativo	15	Superv. Arrecadação	28
Estagiário	0		
Analista	32		
Coordenador	9		
Gestor	7		
Diretor - Atendimento	1		
Diretor - Presidente	1		
Médico	78		
Outros	32		
<b>Sub-Total</b>	<b>911</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>514</b>

## 7. Termo de Encerramento

O presente relatório mensal se completa com 14 (quatorze) folhas, devidamente identificadas e numeradas.